

Исполнитель		Слесарь по ремонту подвески Подвескин И.П.	
ЗН №	Наименование работ	Время	Стоимость
11	K1.0900 Стойки в сборе (обе) С и У	2,5	125 000
9	K1.1600 Амортизатор С и У	2	100 000
9	M2.0100 Передние тормозные колодки (все) С и У	0,7	35 000
		11.10.2011	5.2
12	K1.0900 Стойки в сборе (обе) С и У	2,5	125 000
		13.10.2011	2.5
13	K1.1700 Амортизаторы (пара) С и У	2,2	110 000
13	L2.1400 Наконечники рулевых тяг (оба) С и У	2,9	145 000
14	K1.1700 Амортизаторы (пара) С и У	2,2	110 000
14	L2.1400 Наконечники рулевых тяг (оба) С и У	2,9	145 000
29-У	K1.1700 Амортизаторы (пара) С и У	2,7	135 000
29-У	K1.4100 Стойки стабилизатора (обе) С и У	1,1	55 000
29-У	M2.0100 Передние тормозные колодки (все) С и У	0,9	45 000
29-У	M2.0200 Задние тормозные колодки (все) С и У	0,9	45 000
		24.10.2011	15.8
16	K1.0900 Стойки в сборе (обе) С и У	2,5	125 000
		13.11.2011	2.5
17	K1.1700 Амортизаторы (пара) С и У	2,2	121 000
17	L2.1400 Наконечники рулевых тяг (оба) С и У	2,9	159 500
		14.11.2011	5.1
Итого		31.1	1 580 500